

Marquage des câbles des moteurs et alternateur kit STK

Câble puissance

Dans le cas d'une sortie par fils non blindés ou par câble blindé, le marquage est le même.

Phase 1	U ou 1
Phase 2	V ou 2
Phase 3	W ou 3

Câble des sondes thermique.

KTY84	Vert/Jaune
PTC	Marron/Blanc